

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



22 Okt 2024 09:22:41
7,338143S 109,236400E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 58
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+200



22 Okt 2024 09:23:20
7,337137S 109,236163E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 58
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+300

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



22 Okt 2024 09:24:01
7,336392S 109,235993E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 58
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+400



22 Okt 2024 09:24:45
7,335437S 109,235782E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 58
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+500

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



22 Okt 2024 09:28:00
7,331077S 109,234903E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 58
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #2+000



22 Okt 2024 09:28:27
7,330072S 109,234618E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 58
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #2+100

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



22 Okt 2024 09:28:48
7,329252S 109,234420E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 58
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #2+200



22 Okt 2024 09:29:16
7,328530S 109,234233E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 58
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #2+300

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



22 Okt 2024 09:32:45
7,324032S 109,233262E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 58
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #2+800



22 Okt 2024 09:33:10
7,323217S 109,233000E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 58
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #2+900

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



22 Okt 2024 09:33:42
7,322180S 109,232677E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 58
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #3+000



22 Okt 2024 09:34:16
7,321370S 109,232628E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 58
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #3+100

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			20