

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI :	STA	2+400	LOKASI :	STA	2+500
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			13	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI :	STA	2+600	LOKASI :	STA	2+700
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			14	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RAWAHENG - KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	RAWAHENG - KEDUNGRINGIN			34