

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : WANGON - CIRAHAB



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
582	WANGON - CIRAHAB			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : WANGON - CIRAHAB



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
582	WANGON - CIRAHAB			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : WANGON - CIRAHAB



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
582	WANGON - CIRAHAB			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : WANGON - CIRAHAB



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
582	WANGON - CIRAHAB			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : WANGON - CIRAHAB



LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
582	WANGON - CIRAHAB			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : WANGON - CIRAHAB



LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+100
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
582	WANGON - CIRAHAB			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : WANGON - CIRAHAB



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
582	WANGON - CIRAHAB			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : WANGON - CIRAHAB



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
582	WANGON - CIRAHAB			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : WANGON - CIRAHAB



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
582	WANGON - CIRAHAB			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : WANGON - CIRAHAB



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
582	WANGON - CIRAHAB			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : WANGON - CIRAHAB



LOKASI :	STA	2+000	LOKASI :	STA	2+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
582	WANGON - CIRAHAB			11	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : WANGON - CIRAHAB



LOKASI :	STA	2+200	LOKASI :	STA	2+300
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
582	WANGON - CIRAHAB			12	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : WANGON - CIRAHAB



LOKASI :	STA	2+400	LOKASI :	STA	2+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
582	WANGON - CIRAHAB			13	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024


RUAS JALAN : WANGON - CIRAHAB



LOKASI :	STA	2+600	LOKASI :	STA	2+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
582	WANGON - CIRAHAB			14	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : WANGON - CIRAHAB



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
582	WANGON - CIRAHAB			15