

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Klapagading Kulon - Bojong



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
585	Klapagading Kulon - Bojong			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Klapagading Kulon - Bojong



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
585	Klapagading Kulon - Bojong			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : K LAPAGADING KULON - BOJONG



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
585	K LAPAGADING KULON - BOJONG			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : K LAPAGADING KULON - BOJONG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
585	K LAPAGADING KULON - BOJONG			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KLAPAGADING KULON - BOJONG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
585	KLAPAGADING KULON - BOJONG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KLAPAGADING KULON - BOJONG



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
585	KLAPAGADING KULON - BOJONG			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KLAPAGADING KULON - BOJONG



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
585	KLAPAGADING KULON - BOJONG			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KLAPAGADING KULON - BOJONG



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
585	KLAPAGADING KULON - BOJONG			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : K LAPAGADING KULON - BOJONG



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
585	K LAPAGADING KULON - BOJONG			9