

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Klapagading Kulon - Klapagading Wetan



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
586	Klapagading Kulon - Klapagading Wetan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Klapagading Kulon - Klapagading Wetan



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
586	Klapagading Kulon - Klapagading Wetan			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : K LAPAGADING KULON - K LAPAGADING WETAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
586	K LAPAGADING KULON - K LAPAGADING WETAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : K LAPAGADING KULON - K LAPAGADING WETAN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
586	K LAPAGADING KULON - K LAPAGADING WETAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Klapagading Kulon - Klapagading Wetan



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
586	Klapagading Kulon - Klapagading Wetan			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Klapagading Kulon - Klapagading Wetan



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
586	Klapagading Kulon - Klapagading Wetan			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : K LAPAGADING KULON - K LAPAGADING WETAN



LOKASI :	STA	1+200	LOKASI :	STA	1+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
586	K LAPAGADING KULON - K LAPAGADING WETAN			7	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : K LAPAGADING KULON - K LAPAGADING WETAN



LOKASI :	STA	1+400	LOKASI :	STA	1+500
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
586	K LAPAGADING KULON - K LAPAGADING WETAN			8	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : K LAPAGADING KULON - K LAPAGADING WETAN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
586	K LAPAGADING KULON - K LAPAGADING WETAN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : K LAPAGADING KULON - K LAPAGADING WETAN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
586	K LAPAGADING KULON - K LAPAGADING WETAN			10