

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Wangon - Parungkamal



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 587      | Wangon - Parungkamal |                        |                | 1       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Wangon - Parungkamal



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 587      | Wangon - Parungkamal |                        |                | 2       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Wangon - Parungkamal



|                    |     |       |                    |     |        |
|--------------------|-----|-------|--------------------|-----|--------|
| LOKASI :           | STA | 0+400 | LOKASI :           | STA | 0+500  |
| KONDISI PERKERASAN | :   | Baik  | KONDISI PERKERASAN | :   | Sedang |
| LEBAR PERKERASAN   | :   | 3 M   | LEBAR PERKERASAN   | :   | 3 M    |
| CATATAN            | :   | Aspal | CATATAN            | :   | Aspal  |

|          |                      |                        |         |
|----------|----------------------|------------------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS            | PETUGAS SURVEY         | HALAMAN |
| 587      | Wangon - Parungkamal | DPU KABUPATEN BANYUMAS | 3       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Wangon - Parungkamal



|                    |     |        |                    |     |       |
|--------------------|-----|--------|--------------------|-----|-------|
| LOKASI :           | STA | 0+600  | LOKASI :           | STA | 0+700 |
| KONDISI PERKERASAN | :   | Sedang | KONDISI PERKERASAN | :   | Baik  |
| LEBAR PERKERASAN   | :   | 3 M    | LEBAR PERKERASAN   | :   | 3 M   |
| CATATAN            | :   | Aspal  | CATATAN            | :   | Aspal |

|          |                      |                        |         |
|----------|----------------------|------------------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS            | PETUGAS SURVEY         | HALAMAN |
| 587      | Wangon - Parungkamal | DPU KABUPATEN BANYUMAS | 4       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Wangon - Parungkamal



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 587      | Wangon - Parungkamal |                        |                | 5       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Wangon - Parungkamal



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 587      | Wangon - Parungkamal |                        |                | 6       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Wangon - Parungkamal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 587      | Wangon - Parungkamal |                        |                | 7       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Wangon - Parungkamal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 587      | Wangon - Parungkamal |                        |                | 8       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Wangon - Parungkamal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 587      | Wangon - Parungkamal |                        |                | 9       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Wangon - Parungkamal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 587      | Wangon - Parungkamal |                        |                | 10      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Wangon - Parungkamal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+050

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 587      | Wangon - Parungkamal |                        |                | 11      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Wangon - Parungkamal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 587      | Wangon - Parungkamal |                        |                | 12      |