

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JAMBU - JURANGBAHAS



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
588	JAMBU - JURANGBAHAS			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JAMBU - JURANGBAHAS



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
588	JAMBU - JURANGBAHAS			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JAMBU - JURANGBAHAS



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
588	JAMBU - JURANGBAHAS			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JAMBU - JURANGBAHAS



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
588	JAMBU - JURANGBAHAS			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JAMBU - JURANGBAHAS



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
588	JAMBU - JURANGBAHAS			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JAMBU - JURANGBAHAS



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
588	JAMBU - JURANGBAHAS			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JAMBU - JURANGBAHAS



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
588	JAMBU - JURANGBAHAS			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JAMBU - JURANGBAHAS



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+432

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
588	JAMBU - JURANGBAHAS			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JAMBU - JURANGBAHAS



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
588	JAMBU - JURANGBAHAS			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JAMBU - JURANGBAHAS



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
588	JAMBU - JURANGBAHAS			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JAMBU - JURANGBAHAS



LOKASI :	STA	1+900	LOKASI :	STA	2+000
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
588	JAMBU - JURANGBAHAS			11	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JAMBU - JURANGBAHAS



LOKASI :	STA	2+100	LOKASI :	STA	2+200
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
588	JAMBU - JURANGBAHAS			12	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JAMBU - JURANGBAHAS



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
588	JAMBU - JURANGBAHAS			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JAMBU - JURANGBAHAS




LOKASI : STA 2+450

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
588	JAMBU - JURANGBAHAS			14