

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANTERAN (KARANGASEM) - KARANGTAWANG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
594	BANTERAN (KARANGASEM) - KARANGTAWANG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANTERAN (KARANGASEM) - KARANGTAWANG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
594	BANTERAN (KARANGASEM) - KARANGTAWANG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANTERAN (KARANGASEM) - KARANGTAWANG



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
594	BANTERAN (KARANGASEM) - KARANGTAWANG			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANTERAN (KARANGASEM) - KARANGTAWANG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
594	BANTERAN (KARANGASEM) - KARANGTAWANG			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANTERAN (KARANGASEM) - KARANGTAWANG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
594	BANTERAN (KARANGASEM) - KARANGTAWANG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANTERAN (KARANGASEM) - KARANGTAWANG



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kayu

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
594	BANTERAN (KARANGASEM) - KARANGTAWANG			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANTERAN (KARANGASEM) - KARANGTAWANG



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
594	BANTERAN (KARANGASEM) - KARANGTAWANG			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANTERAN (KARANGASEM) - KARANGTAWANG



LOKASI : STA 1+380

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
594	BANTERAN (KARANGASEM) - KARANGTAWANG			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANTERAN (KARANGASEM) - KARANGTAWANG



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
594	BANTERAN (KARANGASEM) - KARANGTAWANG			9