

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : WANGON - K LAPAGADING



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
596	WANGON - K LAPAGADING			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : WANGON - K LAPAGADING



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
596	WANGON - K LAPAGADING			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024


RUAS JALAN : WANGON - K LAPAGADING



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
596	WANGON - K LAPAGADING			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : WANGON - K LAPAGADING



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
596	WANGON - K LAPAGADING			4	