

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : KARANGMANGU - KETENGER



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
60	KARANGMANGU - KETENGER			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : KARANGMANGU - KETENGER



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
60	KARANGMANGU - KETENGER			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGMANGU - KETENGER



LOKASI : **STA** **0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
60	KARANGMANGU - KETENGER			3