

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KELURAHAN ARCAWINANGUN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
628	JL. KELURAHAN ARCAWINANGUN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KELURAHAN ARCAWINANGUN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
628	JL. KELURAHAN ARCAWINANGUN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024


RUAS JALAN : JL. KELURAHAN ARCAWINANGUN



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4.8 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.8 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
628	JL. KELURAHAN ARCAWINANGUN			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KELURAHAN ARCAWINANGUN



LOKASI :	STA	0+550			
KONDISI PERKERASAN	:	Baik			
LEBAR PERKERASAN	:	4.8 M			
CATATAN	:	Aspal			
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
628	JL. KELURAHAN ARCAWINANGUN			4	