

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG LOR - KARANGSALAM



21 Okt 2024 15.11.49
7,332803S 109,235408E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 65
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+000



21 Okt 2024 15.12.46
7,332737S 109,235678E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 65
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+021

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+021

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
65	KEMUTUG LOR - KARANGSALAM			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG LOR - KARANGSALAM



21 Okt 2024 15.13.25
7,332637S 109,236433E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 65
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+100



21 Okt 2024 15.14.04
7,332308S 109,237562E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 65
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+200

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
65	KEMUTUG LOR - KARANGSALAM			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG LOR - KARANGSALAM



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+330

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
65	KEMUTUG LOR - KARANGSALAM			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG LOR - KARANGSALAM



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
65	KEMUTUG LOR - KARANGSALAM			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG LOR - KARANGSALAM



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+615

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
65	KEMUTUG LOR - KARANGSALAM			5