

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 1+200

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 1+400

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



2 Okt 2024 14.25.03
7,305969S 109,246990E
Banyumas Regency
#RUAS 651
#Survey SDI #DPU Kab. Banyumas #1+600



2 Okt 2024 14.24.07
7,305969S 109,245992E
Banyumas Regency
#RUAS 651
#Survey SDI #DPU Kab. Banyumas #1+700

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



2 Okt 2024 14.23.12
7,306707S 109,246033E
#RUAS 651
#Survey SDI #DPU Kab. Banyumas #1+800



2 Okt 2024 14.22.23
7,307622S 109,245916E
#RUAS 651
#Survey SDI #DPU Kab. Banyumas #1+900

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			22


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal



NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			23