

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNG KARNO



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 15 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 15 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
653	JL. BUNG KARNO			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNG KARNO



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 15 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 15 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
653	JL. BUNG KARNO			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNG KARNO



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	15 M	LEBAR PERKERASAN	:	15 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
653	JL. BUNG KARNO			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNG KARNO



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	15 M	LEBAR PERKERASAN	:	15 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
653	JL. BUNG KARNO			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNG KARNO



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 15 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 15 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
653	JL. BUNG KARNO			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNG KARNO



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 15 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 15 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
653	JL. BUNG KARNO			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNG KARNO



LOKASI :	STA	1+200	LOKASI :	STA	1+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	15 M	LEBAR PERKERASAN	:	15 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
653	JL. BUNG KARNO			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNG KARNO



LOKASI :	STA	1+400	LOKASI :	STA	1+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	15 M	LEBAR PERKERASAN	:	15 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
653	JL. BUNG KARNO			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNG KARNO



LOKASI :	STA	1+600	LOKASI :	STA	1+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	15 M	LEBAR PERKERASAN	:	15 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
653	JL. BUNG KARNO			9	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNG KARNO



LOKASI :	STA	1+800	LOKASI :	STA	1+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	15 M	LEBAR PERKERASAN	:	15 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
653	JL. BUNG KARNO			10	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNG KARNO



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 15 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+040

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 15 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
653	JL. BUNG KARNO			11