

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. AKSES GEDUNG DPRD



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	10 M	LEBAR PERKERASAN	:	6 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Beton
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
655	JL. AKSES GEDUNG DPRD			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024


RUAS JALAN : JL. AKSES GEDUNG DPRD



LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	6 M	LEBAR PERKERASAN	:	6 M
CATATAN	:	Beton	CATATAN	:	Beton
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
655	JL. AKSES GEDUNG DPRD			2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. AKSES GEDUNG DPRD



LOKASI : STA 0+350 (BUNTU)

LOKASI : STA


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Beton

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
655	JL. AKSES GEDUNG DPRD			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. AKSES GEDUNG DPRD



LOKASI : STA 0+250

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
655	JL. AKSES GEDUNG DPRD			4