

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
67	PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
67	PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
67	PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
67	PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
67	PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
67	PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)



31 Okt 2024 14:44:57
7.371235S 109.225278E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 67
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+200

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



31 Okt 2024 14:45:46
7.370415S 109.225108E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 67
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+300

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
67	PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)



31 Okt 2024 14:46:18
7.369298S 109.224873E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 67
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+400

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



31 Okt 2024 14:46:50
7.368847S 109.224913E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 67
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+460

LOKASI : STA 1+460

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
67	PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
67	PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)



LOKASI : STA 1+630

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
67	PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+820

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
67	PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)			9