

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : PURWOSARI - KUTOSARI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
69	PURWOSARI - KUTOSARI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : PURWOSARI - KUTOSARI



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+225

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
69	PURWOSARI - KUTOSARI			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOSARI - KUTOSARI



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
69	PURWOSARI - KUTOSARI			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOSARI - KUTOSARI



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
69	PURWOSARI - KUTOSARI			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOSARI - KUTOSARI



LOKASI :	STA	0+700	LOKASI :	STA	0+800
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
69	PURWOSARI - KUTOSARI			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOSARI - KUTOSARI



LOKASI :	STA	0+850	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
69	PURWOSARI - KUTOSARI			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOSARI - KUTOSARI



LOKASI : STA 0+960

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
69	PURWOSARI - KUTOSARI			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOSARI - KUTOSARI



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+150

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
69	PURWOSARI - KUTOSARI			7