

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : REMPOAH - KEMUTUG KIDUL



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	REMPOAH - KEMUTUG KIDUL			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : REMPOAH - KEMUTUG KIDUL



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+250

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	REMPOAH - KEMUTUG KIDUL			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : REMPOAH - KEMUTUG KIDUL



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+350

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	REMPOAH - KEMUTUG KIDUL			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : REMPOAH - KEMUTUG KIDUL



LOKASI : STA 0+370

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	REMPOAH - KEMUTUG KIDUL			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : REMPOAH - KEMUTUG KIDUL



LOKASI : STA 0+500

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	REMPOAH - KEMUTUG KIDUL			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : REMPOAH - KEMUTUG KIDUL



LOKASI : STA 0+700

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	REMPOAH - KEMUTUG KIDUL			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : REMPOAH - KEMUTUG KIDUL



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	REMPOAH - KEMUTUG KIDUL			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : REMPOAH - KEMUTUG KIDUL



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	REMPOAH - KEMUTUG KIDUL			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : REMPOAH - KEMUTUG KIDUL



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	REMPOAH - KEMUTUG KIDUL			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : REMPOAH - KEMUTUG KIDUL



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	REMPOAH - KEMUTUG KIDUL			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : REMPOAH - KEMUTUG KIDUL



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	REMPOAH - KEMUTUG KIDUL			10